

Exempel märkning av leverantörsfaktura

Fordon: Volvo 60 4 dörrar Sedan 2,4T Business B5244T3 M56				Reg. nr: ABC 123		
181631 2002				Mätarställn: 80844		
				AO-nummer: 1599660		
				Mottagen: 2005-10-12		
3 Jobbnr: 1				<i>Priser exklusive moms</i>		
Benämning	Ant	Pris	Nk	Rab.	Avgår	Summa
Servicepaket 8000 mil, innehåller:	1,00					
4 Servicearbete vid 80 000 km.	1,00	1787,20	2			1787,20
Spolarvätska(BI 3680149)	1,00	23,20	2			23,20
Mobil synt S 5W-40(BI 95040020)	5,80	110,00	2			638,00
Miljöavgift Olja	5,80	5,00	2			29,00
Filterinsats(V0 1275810)	1,00	80,25	2			80,25
Partikelfilter(V0 9204626)	1,00	267,50	2			267,50
5 Packning(V0 977751)	1,00	10,59	2			10,59
Vindrutetorkarbladspaket , innehåller:	1,00					
5 Byte 2 st blad för vindrutetorkare.	1,00	54,30	2			54,30
Torkarbladsats(V0 274481)	1,00	321,00	2			321,00
T-bladspaket strålkastare 2 sidor innehåller:	1,00					
4 Byte 2 st blad för strålkastartorkare.	1,00	54,30	2			54,30
Torkarbladsats(V0 274433)	1,00	133,75	2			133,75
Bromsklotspaket 2 hjul fram, innehåller:	1,00					
5 Bromsklotsar byte 2 framhjul	1,00	770,40	2			770,40
Bromsklotssats(V0 8634921)	1,00	743,65	2			743,65
					Summa:	4913,14
Text: Ok byta trasiga glödlampor samt torkarbölad vid behov...						
3 Jobbnr: 2				<i>Priser exklusive moms</i>		
Benämning	Ant	Pris	Nk	Rab.	Avgår	Summa
Byte 4 st däck.	1,00	597,30	2			597,30
SD/MI 205/55R16 Pilot Primacy V(BI 95032131)	4,00	1795,00	2			7180,00
Återvinningsavg. PV-däck	4,00	13,00	2			52,00
Ventil TR 413(BI 44842110)	4,00	4,70	2			18,80
					Summa:	7848,10
3 Jobbnr: 3				<i>Priser exklusive moms</i>		
Benämning	Ant	Pris	Nk	Rab.	Avgår	Summa
4 Symtombaserad felsökning mek 1	1,00	420,00	2			420,00
Rep. Missljud från framvagnen vid körning på gropig väg/ kullersten. Följer hastigheten..						

1 Ange alltid registreringsnummer.

4 Redovisa arbetstiden separat.

2 Ange alltid mätarställning.

5 Specificera alla kostnader, stora som små.

3 Dela upp fakturan i jobbnummer.